

BH(SDH)-0.66 II
Transformadores de corriente

1. Aplicación

En combinación con instrumentos de medición: amperímetros, contadores de energía, unidades de medición, relés de control, etc.

CE UE

2. Características generales


2.1 Corriente secundaria Isn: 5A
2.2 Tensión nominal máxima Ue: 660 V
2.3 Frecuencia: 50/60 Hz
2.4 Factor de seguridad (fs): 10
2.5 Temperatura de funcionamiento: -5°C a +40°C, humedad <80%
2.6 Altitud: ≤1000m
2.7 Norma: UNE-EN 60044-1
2.8 Tipo de instalación: montaje sobre placa o barras






3. Designación de modelo

BH(SDH)-0.66 - □ II

- Categoría
- Dimensión interior
- Serie

4. Características técnicas

Modelo	Relación de transformación (Ipn/Isn)(A)	Salida nominal (VA) Clase de precisión 1	0.5	0.5S	0.2	Número de vueltas alrededor del núcleo de hierro	Dimensiones generales y de montaje (mm)
 BH(SDH)-0.66 40 II	150/5	5	2.5			1	
	200/5	5	5			1	
	250/5	5	5			1	
	300/5	5	5			1	
	400/5	5	5			1	
	500/5	10	10	5	5	1	
	600/5	10	10	5	5	1	
	750/5	10	10	10	10	1	

Modelo	Relación de transformación (Ipn/Isn)(A)	Salida nominal (VA)				Número de vueltas alrededor del núcleo de hierro	Dimensiones generales y de montaje (mm)
		Clase de precisión					
		1	0.5	0.5S	0.2		
 BH(SDH)-0.66 50 II	150/5	2.5				1	
	200/5	5	5			1	
	250/5	5	5			1	
	300/5	5	5			1	
	400/5	5	5			1	
	500/5	10	10	5	5	1	
	600/5	10	10	5	5	1	
	750/5	10	10	10	10	1	
	800/5	10	10	10	10	1	
	1000/5	10	10	10	10	1	
	1200/5	20	20	20	20	1	
 BH(SDH)-0.66 60 II	300/5	5	5			1	
	400/5	5	5			1	
	500/5	10	10	5	5	1	
	600/5	10	10	5	5	1	
	750/5	10	10	10	10	1	
	800/5	10	10	10	10	1	
	1000/5	10	10	10	10	1	
	1200/5	20	20	20	20	1	
	1500/5	20	20	20	20	1	
 BH(SDH)-0.66 80 II	600/5	10	10			1	
	750/5	10	10			1	
	800/5	10	10	10	10	1	
	1000/5	10	10	10	10	1	
	1200/5	20	20	20	20	1	
	1500/5	20	20	20	20	1	
	2000/5	20	20	20	20	1	
 BH(SDH)-0.66 100 II	1000/5	10	10	10	10	1	
	1200/5	20	20	20	20	1	
	1500/5	20	20	20	20	1	
	2000/5	20	20	20	20	1	
	2500/5	40	40	40	40	1	
 BH(SDH)-0.66 120 II	1000/5	10	10	10	10	1	
	1200/5	20	20	20	20	1	
	1500/5	20	20	20	20	1	
	2000/5	20	20	20	20	1	
	2500/5	40	40	40	40	1	
	3000/5	40	40	40	40	1	
	4000/5	40	40	40	40	1	