Bona Prime Deep

Ficha Técnica

Finishing



Bona Prime Deep es una imprimación de aceite endurecida hecha de aceites naturales vegetales para conseguir una sensación más cálida de la madera y una variación de la veta más notable. Bona Prime Deep es seguro y fácil de usar puesto que tiene un tiempo abierto excepcionalmente largo que permite una aplicación tranquila, sin riesgo de sobreposiciones o coloración desuniforme. También es una solución de problemas de especies de madera que de otro modo no aceptarían el uso de barnices en base acuosa muy bien, como el cerezo, el nogal, y pisos de roble con alto contenido en taninos.

- Compatible con los sistemas de Bona recubrimiento en base agua *
- Produce una apariencia enriquecida con una variación de la veta más marcada
- Económico, debido al bajo consumo
- Bajo contenido de solvente
- De acuerdo con Directiva VOC 2010

***Note:** Bona Prime Intense debe siempre ser usado como capa inicial sobre Bona Prime Deep.

Datos Técnicos

Tipo de aceite:	Aceite de imprimación endurecido de 1 – comp.
Contenido sólido:	Aprox. 90 %
VOC:	max. 100 g/litre
Dilución:	No diluir
Tiempo de secado:	Mínimo 12 y máximo 72 horas a 20°C/60% R.H.
Herramienta de aplicación:	Espátula de aceite inoxidable o máquina buffer
Consumición total:	30 - 40m²/litro dependiendo de método de aplicación.
Seguridad:	Sin clasificar
Riesgo de fuego:	Si (Ver Ficha de Datos de Seguridad)
Limpieza:	Limpieza de herramientas con aguarrás inmediatamente después de la aplicación. Material seco puede ser eliminado con acetona.
Caducidad:	2 años, desde el día de producción, con envase original cerrado.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo con las regulaciones locales.
Envasado:	6 x 1 litro(80 cajas por pallet)

Preparación

Asegúrese de que suelo se aclimata a la temperatura de su uso final. La superficie debe ser lijada hasta la madera desnuda, seca y libre de polvo de lijado, aceite, cera y otros contaminantes. Se recomienda que todas las juntas se rellenen con el emplaste Bona Mix& Fill o Bona Mix&Fill Plus para evitar el sangrado posterior en las juntas. Un disco de lijado Bona o malla de grano 150 se debe utilizar para el lijado final de la madera.

Dejar que el producto alcance la temperatura ambiente y agitar el envase antes de usar. Las condiciones óptimas son entre 20 a 25 °C y 40-60% de humedad relativa del aire. Las altas temperaturas y baja humedad, pueden reducir los tiempos de secado, bajas temperaturas y alta humedad pueden alargar el tiempo de secado. La temperatura mínima para su uso es de 18 °C.

Bona®

Bona Prime Deep

Ficha Técnica

Finishing

Precauciones!
– No lo use en suelos cepillados ó suelos con estructura irregular. Es importante que todos los excesos del Bona Prime Deep puedan ser eliminado después de la aplicación.
–Grasas, especies ricas en resina, tales como ipé, etc…wenge puede afectar negativamente el endurecimiento del Bona Prime Deep. Siempre realice una prueba antes de su uso, incluyendo el tratamiento con el barniz, para asegurarse de que la adhesión es satisfactoria.

Pautas de tratamiento

Madera sin tratar:

1x Bona Prime Deep
1x Bona Prime Intense
Suave lijado con grano 150
2x Bona Acabado al agua

Aplicación

1. Aplique una capa fina y uniforme de Bona Prime Deep con una espátula de acero inoxidable. Por otra parte toda la aplicación se puede hacer utilizando una pulidora (100-200 rpm). Saturar un trapo con Bona Prime Deep y envuelve el trapo alrededor de un pad rojo. Pula el suelo con el trapo de aceite y agregar más aceite según sea necesario, asegurarse de no dejar zonas sin tocar / seco. Aplicar manualmente el Bona Prime Deep en las orillas con un paño o brocha fina. Tasa de cobertura recomendada: 30-40 m² / litro.
2. A los 15 minutos de la aplicación, quitar todo el material sobrante que con un paño de aceite Bona envuelto alrededor de una plataforma de limpiar debajo de la máquina de pulir. Nota: Si no retirar todo el producto excedente puede causar pérdida de adhesión al barnizado.

ADVERTENCIA: BONA PRIME DEEP CONTIENE ACEITES SECANTES..RIESGO DE AUTO-IGNICIÓN .TRAPOS, PAÑOS USADOS Y SIMILARES DEBERÍAN SER COLOCADOS EN AGUA O ENVASES DE METAL CERRADOS

3. Permitir un mínimo de 12, pero no más de 72 horas de secado. Asegurar una buena ventilación y evitar el tráfico a pie todo el tiempo de secado. La temperatura de la habitación no debe ser inferior a 18 ° C.

4. Cuando la superficie esté completamente seca, pula el suelo con un paño de aceite Bona envuelto alrededor de una almohadilla limpia. Si algunas manchas brillantes han aparecido en el suelo, entonces, antes de esta operación quitar las manchas de pulido con una almohadilla de color rojo.

5. Aspire o limpie el piso con una Mopa de microfibras Bona o similar.

6. Aplique una capa de Bona Primer Intense y dejar secar.

Bona®

7. Hacer una abrasión intermedia para reducir la fibra aparecida, use el Sistema Bona Scrad P150 o más fino (las mallas no son adecuados debido a su agresión muy elevada).

8. Aplique dos capas de acabado al agua a su elección.

Mantenimiento

Bona Prime Deep nunca debe ser usado como tratamiento final para suelos de madera

Notas importantes

La información proporcionada está preparado para lo mejor de nuestros conocimientos actuales y no pretende ser completa.El usuario es responsable de establecer que el producto y las recomendaciones que aquí se muestran son aptos para el propósito designado, el tipo de madera y la situación actual antes de usar. Bona sólo puede garantizar los productos entregados. No podemos garantizar una aplicación profesional y exitosa del producto, eso está fuera de nuestro control. Si duda, realice una prueba preliminar. El usuario debe leer y entender toda la información que aparece en las etiquetas del embalaje y en las hojas técnicas y de seguridad antes de utilizar este producto.