

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

TUBERÍA VERTICAL EN ESQUINA O CENTRO DEL LOCAL




TUBERÍA VERTICAL PEGADA AL PARAMENTO




1 - ANILLO DE PRESIÓN.
2 - ANGULAR -L- DE TOPE.
3 - FLEJE.
4 - SELLADO DE MATERIAL ELÁSTICO.
5 - COQUILLA DE LANA MINERAL ISOVER.
6 - FORJADO.
7 - LANA MINERAL ISOVER.
8 - LÁMINA IMPERMEABILIZANTE.
9 - LOSA DE HORMIGÓN ARMADO.
10 - ENREJADO DE ACERO.
11 - MORTERO.
12 - PAVIMENTO.
13 - PLANCHA DE CAUCHO.
14 - COLLARÍN DE CHAPA GALVANIZADA.
15 - FLEJE.
16 - TUBERÍA..
17 - JUNTA DE ESPUMA DE NEOPRENO.
18 - RODAPIÉ.
19 - REVESTIMIENTO/PLACA DE YESO LAMINADO.
20 - CERRAMIENTO VERTICAL.
21 - LANA MINERAL ISOVER.
22 - SEMICÍRCULO DE COQUILLA.
23 - SOBRANTE MATERIAL ISOVER.
24 - CÁMARA DE APOYO DE ARENA.
25 - GAFA DE SUJECCIÓN.
26 - CAMA DE HORMIGÓN POBRE.

TUBERÍA HORIZONTAL EN LATERAL DE PARAMENTO



TUBERÍA HORIZONTAL EN ZONA CENTRAL DEL LOCAL



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by A.R.S.		Checked by N.B.P. y F.P.H.	Approved by – date DTC - 28/06/11	Filename TUBERÍAS PT	Date 24/06/11	Scale
SG ISOVER		TUBERÍAS SUELO FLOTANTE				
		1			Edition 0	Sheet 1/1